Procedura di aggiornamento software touchscreen Camper 27/03/2025
Aggiornamento alla versione 1.3.0

Per aggiornare il touchscreen del camper

1. **Assicurarsi che il motore sia in funzione e continuare a funzionare durante l'intero processo**
2. Accendi il touchscreen del camper e vai alle impostazioni > all'aggiornamento del software



Figura 1 Aggiornamento Software - Impostazioni - Touchscreen Camper

Verificare che Camper Touchscreen V sia almeno 1.0.0 per procedere.

3. Scansiona il codice QR con la fotocamera di un dispositivo mobile (se necessario, supportando l'applicazione di scansione QR) e procedi al download premendo sul link per il pacchetto software richiesto:

Figura 2 Pagina di aggiornamento software - Touchscreen Camper

*si noti che il numero di serie corrisponderà al touchscreen del camper come XXXX-XXX (prime 4 e ultime 3 cifre nella pagina di aggiornamento del software)

4. Associa il tuo dispositivo al Wi-Fi. (I dettagli su come connettersi sono nella pagina di aggiornamento del software)
5. Carica il pacchetto wireless:

    a. Assicurati che il Wi-Fi del dispositivo mobile sia connesso al touchscreen del camper.
    b. Apri un browser sul dispositivo mobile e inserisci l'URL: 10.1.1.1

Figura 3 Aggiornamento Software URL Sito Web - Camper Touchscreen

    c. Premere per caricare il pacchetto desiderato.
    d. Carica premi
    e. Attendi fino a quando i pulsanti non tornano dalla fase disattivata. Attendere fino a 5 minuti
    *Se si verifica un evento di timeout, è sufficiente riavviare dal punto C. e caricare nuovamente il pacchetto
7. Ripristina il touchscreen del camper utilizzando il browser web (Ripristino del sistema)
8. Il touchscreen del camper si accenderà: attendere fino a 5 minuti
    1. Si verificherà l'evento di cancellazione (angolo in alto a sinistra)
    2. Scrivi (angolo in alto a sinistra)
9. Attendi che Camper Touchscreen carichi il nuovo software
10. Controlla la pagina Aggiornamento Software per vedere che il nuovo pacchetto è stato caricato
11. **Il funzionamento del motore può ora essere disattivato**